

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Landshut
Am Banngraben 30, 84030 Landshut

Schreiner & Wöllenstein
Meisenstr. 5
84030 Ergolding

DEKRA Automobil GmbH

Außenstelle Landshut
Am Banngraben 30
84030 Landshut
Tel.: 0871 / 97398-0
Fax: 0871 / 97398-18
e-mail:
landshut.automobil@dekra.co
m

Ansprechpartner:
Konrad Hartauer
Tel.: 0871 97398-0

Zustandsbericht

Vorgang

Auftragserteilung	am 04.07.2011, mündlich, durch Herrn Goldhammer
Besichtigung	04.07.2011, Schreiner & Wöllenstein, Meisenstr. 5, 84030, Ergolding
Bewertet auf	04.07.2011

Bemerkungen

Im Rahmen der Bewertung wurde keine AU durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: -
Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I:

Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen L LD4277

Aufbauart	Kombi	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Farbe	Silber / Metallic	Typ / Verkaufsbez.	Viano 2.2 CDI lang Fun
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDF63971313103987	Km-Stand abgelesen	140661
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	2148
Erstzulassung	22.11.2004	HU / AU	07 / 2011
KBA-Nr.	0999 01001V	Schlüssel-Nr.	10389893
Legende	Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.		

Bereifung

vorne links	205 / 65 R 16 Dunlop	S / O	10 mm
vorne rechts	205 / 65 R 16 Dunlop	S / O	10 mm
hinten links	205 / 65 R 16 Dunlop	S / O	10 mm
hinten rechts	205 / 65 R 16 Dunlop	S / O	10 mm
Legende	S/ Sommer / O Original		

Ausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System mit EBV, Abfallbehälter, Airbag: Fahrer- und Beifahrer,
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in

Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Bettverlängerung Heck, Bodenbelag Fahrgastraum Kunststoff, Brems-Assistent-System (BAS), Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Einkaufsklappbox, Elektrische Lenkradverriegelung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster: Ausstellfenster hinten, mechanisch, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kindersicherung mechanisch, Klimaanlage geregelt "TEMPMATIK", Kopfstützen vorne und im Fond (6), Lackierung: Uni, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Mittelkonsole, Nebelscheinwerfer, Pollenfilter/ Frischluftfilter, Polsterung: Stoff, Radio-Zubehör: Windschutzscheibenantenne, Räder: >>Tirefit<< Reifendichtmittel, Schiebetür seitlich rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurte Viano, Sitz: Beifahrersitz, Komfort, Sitz: Einzelsitz 1. Fondsitzreihe links, Sitz: Fahrersitz, Komfort, Sitze: 1.Sitzreihe hinten mit 2 Armlehnen, Sitze: 3er Sitzbank, Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung, Steckdose 12 V im Fahrgastraum, Steckdose für Wiederholungsleuchte Heckfahrradträger, Tisch, klappbar, Verzurösen in Fahrgastraum, Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung, Wartungsintervallanzeige "ASSYST", Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic * Radio: "Sound 30 APS" mit TMC Schnittstelle inkl. Zwei-Wege Lautsprecher vorne + hinten * Polster: Leder "Catania" oriongrau, zweifarbig * Anhängelast 2500 kg * Auflastung auf 2,94 t zGG * Paket: "KOMFORT PLUS" * Lenkrad: Multifunktionslenkrad * Telefon-Zubehör: Vorrüstung für Handy vernetzt * Warmwasser-Zusatzheizung * Räder: Leichtmetallfelgen 6,5Jx16 * Räder: Reserverad und Wagenheber * Anhängervorrichtung, fest * Colorverglasung im Fond, Schwarzglas * Parktronic * Lederlenkrad und Lederschalthebel * Batterie mit größerer Kapazität * Schiebetür seitlich links *

Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost	Anrechnung	Minderwert
Fahrzeug aufbereiten, reinigen	150	voll	-150
3.Bremsleuchte ohne Funktion, instandsetzen	30	voll	-30
Dach mit Dellen, instandsetzen	600	voll	-600
Schiebetür rechts eingedrückt und verkratzt, instandsetzen	600	voll	-600
Heckdel Korrosion, lackieren mit Lackaufbau	500	anteilig	-195
Seitenwand links Korrosion, lackieren mit Lackaufbau	500	anteilig	-195
Stoßfängerverkleidung hinten mitte und rechts eingedrückt/verschrammt, erneuern	700	anteilig	-273
Delle Tür rechts, Smart Repair	80	voll	-80
Radkappe hinten links fehlt, erneuern	30	voll	-30
Seitenwand hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	500	voll	-500
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.690		-2.653 EUR

Zustandsbeschreibung

Oberfläche:	Steinschlag, Kratzer
Korrosion:	vereinzelt
letzte Wartung:	am 08.07.2010, bei km-Stand 121.198.

Alle Beträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

Der Sachverständige
Konrad Hartauer
Dipl.-Ing. (FH)

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.